

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 石泉县深度贫困村光伏扶贫建设项目

编号: ZHJL-SQFP-02

施工单位	西北水利水电工程有限责任公司		监理单位	正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018. 8. 10		检查地点	混凝土浇筑现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	对施工场地用电及安全文明施工进行检查			
存在问题	施工现场危险区域未设置安全警示牌。			
整改要求	要求施工方做好安全交底工作, 做好安全培训工作。立即整改。			
检查人	张计博	施工项目部 签收人/日期	张计博 2018.8.10	
整改情况	已整改 整改负责人: 日期 2018.8.10			
复查意见	合格 复查人: 张计博 日期 2018.8.10			