

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：海宁博创新材料有限公司 300KWp 分布式光伏发电项目 编号：ZJLJL-HNBC-20180728

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-07-28	检查地点	施工现场
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	混凝土基础浇筑检查		
存在问题	混凝土基础浇筑排布未保持水平		
整改要求	混凝土浇筑位置必须按照图纸施工。		
检查人	李如明	施工项目部 签收人/日期	李腾飞 2018.7.28
整改情况	已整改		
	整改负责人：李腾飞 2018.7.29		
复查意见	已按图施工		
	复查人：李如明 2018.7.29		