

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：海宁博创新材料有限公司 300KWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HNBC-20180723

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-07-23	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1 按照：全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2 安全体系及实施检查 3 现场安全文明控制 4 现场安全文明管理 5 施工现场安全状况 6 组件材料吊装，吊车一辆，人员证件齐全。		
存在问题	现场安全体系较差，施工人员在施工过程中安全意识淡薄 施工人员未按规定正确佩戴安全帽		
整改要求	要求施工单位对现场安全进行全面技术交底，对施工人员进行安全教育 增强现场安全管理工作		
检查人	李小明	施工项目部 签收人/日期	金鹏飞 2018.7.23
整改情况	2 整改 整改负责人：金鹏飞 2018.7.24		
复查意见	3 验收合格，现已进行安全验收 复查人：李小明 2018.7.25		