


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：海宁博创新材料有限公司 300KWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL HNBC-20180713

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-07-13	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面混凝土浇筑检查		
存在问题	1、屋面防水制作不合格 2、混凝土基础浇筑排布不在同一水平线		
整改要求	已下发通知单，要求施工单位整改		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2018.7.13
整改情况	 整改负责人:  2018.7.14		
复查意见	 复查人:  2018.7.15		