

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：海宁博创新材料有限公司 300KWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HNBC-20180804

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-08-04	检查地点	施工现场
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	支架，立柱安装检查		
存在问题	支架安装部分螺丝松动		
整改要求	检查所有螺丝，发现不合格处及时整改。		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	金腾飞 2018.8.4
整改情况	<p style="font-size: 2em; text-align: center;">已整改</p> <p style="text-align: right;">整改负责人: <i>金腾飞</i> 日期: <i>2018.8.5</i></p>		
复查意见	<p style="text-align: center;">已按要求整改</p> <p style="text-align: right;">复查人: <i>李恒德</i> 日期: <i>2018.8.6</i></p>		