

监理检查记录表

工程名称：海宁博创新材料有限公司 300kWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HNBC-20180819

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-08-19	检查地点	施工现场
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	组件安装检查		
存在问题	组件安装不在同一水平线，感官质量差		
整改要求	不合格处组件重新调整安装。		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	金腾飞 2018.8.19
整改情况	<p style="text-align: center;">整改</p> <p style="text-align: right;">整改负责人: 金腾飞 日期 2018.8.20</p>		
复查意见	<p style="text-align: center;">可施工等安装误差总体水平内</p> <p style="text-align: right;">复查人: 李恒德 日期 2018.8.20</p>		