监 理 检 查 记 录 表

工程名称：海宁红枫针织有限责任公司 95.04KWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HNHF-20180827

<table>
<tr><td>施工单位</td><td>无锡塞恩电力有限公司</td><td>监理单位</td><td colspan="2">常州正衡电力工程监理有限公司</td></tr>
<tr><td>检查时间</td><td>2018-08-27</td><td>检查地点</td><td colspan="2">施工现场</td></tr>
<tr><td>检查类型</td><td colspan="2">☑巡视</td><td>☐定期</td><td>☐专项</td></tr>
<tr><td>施工及检查情况简述</td><td colspan="4">对屋面施工进行检查</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="4">1、电缆存在破损；
2、桥架、组件接地连接不紧固；
3、支架焊接、切割处未做防腐处理；</td></tr>
<tr><td>整改要求</td><td colspan="4">1、破损电缆进行更换；
2、接地连接不紧固的紧固；
3、未做防腐处理的做防腐处理；</td></tr>
<tr><td>检查人</td><td colspan="2">李恒德</td><td>施工项目部
签收人/日期</td><td>2018.8.27</td></tr>
<tr><td>整改情况</td><td colspan="4">整改负责人：　　日期</td></tr>
<tr><td>复查意见</td><td colspan="4">复查人：　　日期</td></tr>
</table>