

监理检查记录表

工程名称: 浙江舒凡纺织有限公司光伏发电项目

编号: ZHJL-ZJSF-20180801

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-08-01	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面组件安装检查		
存在问题	1、组件安装边缘不在同一水平线 2、组件单人拖拉运输，容易导致隐裂		
整改要求	组件必须两人运输，轻拿轻放，安装时要保持水平，		
检查人	李仁福	施工项目部 签收人/日期	王仁福 2018.8.1
整改情况	已整改 整改负责人: 王仁福 2018.8.2		
复查意见	已按要求重新施工 复查人: 李仁福 2018.8.3		