监理检查记录表

工程名称：浙江舒凡纺织有限公司光伏发电项目　　编号：ZHJL-ZJSF-20180804

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-08-04	检查地点	施工现场
检查类型	☑巡视	□定期	□专项
施工及检查情况简述	屋面组件安装检查		
存在问题	1、屋顶垃圾未清理 2、组件螺丝部分未紧固		
整改要求	现场产生的垃圾及时清理，重新检查所有螺丝，		
检查人	李恒德	施工项目部签收人/日期	王凯凯 2018.8.4
整改情况	已整改 整改负责人：王凯凯 2018.8.4		
复查意见	以上问题已整改完成 复查人：李恒德 日期：2018.8.6		