监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江舒凡纺织有限公司光伏发电项目

编号：ZHJL-ZJSF-20180812

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-08-12	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1 按照：全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2 安全体系及实施检查 3 现场安全文明控制 4 现场安全文明管理 5 施工现场安全状况		
存在问题	屋顶垃圾未清理		
整改要求	现场产生的垃圾及时清理，防止台风吹落		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018.8.12
整改情况	<div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">已按要求整改</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 整改负责人: <i>王凯凯</i> 日期: 2018.8.13 </div>		
复查意见	<div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">已按要求整改</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 复查人: <i>王凯凯</i> 日期: 2018.8.14 </div>		