监理检查记录表

工程名称：浙江舒凡纺织有限公司光伏发电项目

编号：ZHJL-ZJSF-20180822

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-08-22	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1 按照：全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2 安全体系及实施检查 3 现场安全文明控制 4 现场安全文明管理 5 施工现场安全状况		
存在问题	1、屋顶垃圾未清理。 2、施工人员未佩戴安全帽。		
整改要求	现场产生的垃圾及时清理，施工单位负责人现场进行安全教育。		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018.8.22
整改情况	<div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">已整改</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 整改负责人: <i>王凯凯</i> 日期 <i>2018.8.23</i> </div>		
复查意见	<div style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">符合要求</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 复查人: <i>李恒德</i> 日期 <i>2018.8.24</i> </div>		