

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：海宁蒙莎针织有限公司 130kwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HNMS-20180703

| | | | |
|-----------|--|-----------------|-----------------|
| 施工单位 | 浙江苏源电力工程有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2018-7-03 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 | | |
| 施工及检查情况简述 | 1、按照：全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 | | |
| 存在问题 | 1、焊接作业时，消防意识淡薄，消防设备配置不齐全。 | | |
| 整改要求 | 严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，整改完成后，通知监理人员进行检查 | | |
| 检查人 | 李顺记 | 施工项目部 签收人/日期 | 王顺记 2018.7.3 |
| 整改情况 | 已整改 整改负责人 王顺记 2018.7.4 | | |
| 复查意见 | 经增加检查 已整改完成 复查人：李顺记 日期 7.5 | | |