



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：海宁蒙莎针织有限公司 130kwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HNMS-20180716

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-7-16	检查地点	材料进场吊装
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照：全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理		
存在问题	现场组件在屋面堆放密集，未进行分散处理，导致屋面防水被破坏。		
整改要求	要求施工单位分散组件，对破损的防水及时处理。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2018.7.16
整改情况	 整改负责人： 2018年7月17日		
复查意见	组件已分散处理，破损的防水已整改 复查人： 2018年7月18日		