

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：海宁蒙莎针织有限公司 130kwp 分布式光伏发电项

编号：ZHJL-HNMS-20180720

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-07-20	检查地点	支架安装验收
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	对现场支架安装进行验收		
存在问题	1、现场接地扁铁使用材料不符合要求，所使用未达到 4*4MM 2、部分支架螺丝未紧固 3、混凝土基础防水层应大于基础本身 10cm		
整改要求	要求现场管理人员严格管理，制定处理以上问题整改措施。		
检查人	李卫平	施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018.7.20
整改情况	已整改		
复查意见	经现场检查，以上问题已整改完成 整改负责人：王凯凯 2018.7.20 复查人：李卫平 2018.7.23		