

### 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：海宁蒙莎针织有限公司 130kwp 分布式光伏发电项

编号：ZHJL-HNMS-20180810

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-08-10	检查地点	施工现场
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	<p>1 按照：全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查</p> <p>2 安全体系及实施检查</p> <p>3 现场安全文明控制</p> <p>4 现场安全文明管理</p> <p>5 施工现场安全状况</p>		
存在问题	部分施工人员未佩戴安全帽。		
整改要求	要求施工单位加强对施工人员安全文明施工教育工作。		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018. 8. 10
整改情况	<p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">已按要求整改</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：王凯凯    日期 2018.8.11</p>		
复查意见	<p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">已通知现场施工单位对人员进行安全教育。</p> <p style="text-align: right;">复查人：李恒德    2018.8.12</p>		