

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：海宁蒙莎针织有限公司 130kwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HNMS-20180815

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-8-15	检查地点	施工屋顶
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	1、按照：全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理		
存在问题	部分施工人员因温度高未佩戴安全帽施工。		
整改要求	要求施工单位负责人现场进行安全教育。		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018. 8. 15
整改情况	<div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">已整改</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 整改负责人: 王凯凯 日期: 2018. 8. 16 </div>		
复查意见	<div style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">符合要求，整改完成</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 复查人: 李恒德 王凯凯 </div>		