

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：海宁博创新材料有限公司 300KWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HNBC-20180804

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-08-04	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	支架，立柱安装检查		
存在问题	支架安装部分螺丝松动		
整改要求	检查所有螺丝，发现不合格处及时整改。		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	金腾飞 2018. 8. 4
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		