

监理检查记录表

工程名称：海宁博创新材料有限公司 300KWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HNBC-20180815

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-08-15	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1 按照：全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2 安全体系及实施检查 3 现场安全文明控制 4 现场安全文明管理 5 施工现场安全状况		
存在问题	1、施工人员未按规定正确佩戴安全帽 2、支架、螺丝松动 3、水泥基础出现麻面		
整改要求	要求施工单位对施工人员进行安全教育，检查螺丝安装，不合格处及时整改		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	金腾飞 2018. 8. 15
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		