

监理检查记录表

工程名称：海宁蒙莎针织有限公司 130kwp 分布式光伏发电项

编号: ZHJL-HNMS-20180807

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-08-07		检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1 按照：全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2 安全体系及实施检查 3 现场安全文明控制 4 现场安全文明管理 5 施工现场安全状况			
存在问题	1、部分组件、支架压块螺丝松动。 2、部分组件安装角度未达设计要求 15° 。			
整改要求	要求施工单位立即全面检查螺丝，角度不合格组件整改。			
检查人	李恒德		施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018.8.7
整改情况	整改负责人： 日期			
复查意见	复查人： 日期			