监 理 检 查 记 录 表

工程名称：海宁蒙莎针织有限公司 130kwp 分布式光伏发电项目　　编号：ZHJL-HNMS-20180815

<table>
<tr><td>施工单位</td><td>浙江苏源电力工程有限公司</td><td>监理单位</td><td colspan="2">常州正衡电力工程监理有限公司</td></tr>
<tr><td>检查时间</td><td>2018-8-15</td><td>检查地点</td><td colspan="2">施工屋顶</td></tr>
<tr><td>检查类型</td><td colspan="4">☑巡视　　□定期　　□专项</td></tr>
<tr><td>施工及检查情况简述</td><td colspan="4">1、按照：全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查
2、安全体系及实施检查
3、现场安全文明控制
4、现场安全文明管理</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="4">部分施工人员因温度高未佩戴安全帽施工。</td></tr>
<tr><td>.整改要求</td><td colspan="4">要求施工单位负责人现场进行安全教育。</td></tr>
<tr><td>检查人</td><td colspan="2">李恒德</td><td>施工项目部
签收人/日期</td><td>王凯凯
2018.8.15</td></tr>
<tr><td>整改情况</td><td colspan="4">整改负责人：　　日期</td></tr>
<tr><td>复查意见</td><td colspan="4">复查人：　　日期</td></tr>
</table>