

### 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：海宁蒙莎针织有限公司 130kwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HNMS-20180625

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-6-25	检查地点	屋面支架，混凝土基础吊装
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	屋面支架及混凝土基础吊装，吊车一辆，人员证件齐全，现场安全措施完整。		
存在问题	部分新进场的人员无安全意识，未按施工规范要求佩戴安全帽。		
整改要求	要求施工单位对刚进场的人员进行安全技术交底及安全教育工作		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018.6.25
整改情况	整改负责人：                      日期		
复查意见	复查人：                                      日期		