

监理检查记录表

工程名称：海宁蒙莎针织有限公司 130kwp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-HNMS-20180703

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-7-03	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照：全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、焊接作业时，消防意识浅薄，消防设备配置不齐全。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，整改完成后，通知监理人员进行检查		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018.7.3
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		