监 理 检 查 记 录 表

工程名称：海宁博创新材料有限公司 300KWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HNBC-20180713

<table>
<tr><td>施工单位</td><td>浙江诺欧博新材料有限公司</td><td>监理单位</td><td colspan="2">常州正衡电力工程监理有限公司</td></tr>
<tr><td>检查时间</td><td>2018-07-13</td><td>检查地点</td><td colspan="2">施工现场</td></tr>
<tr><td>检查类型</td><td colspan="4">☑巡视 □定期 □专项</td></tr>
<tr><td>施工及检查情况简述</td><td colspan="4">屋面混凝土浇筑检查</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="4">1、屋面防水制作不合格
2、混凝土基础浇筑排布不在同一水平线</td></tr>
<tr><td>整改要求</td><td colspan="4">已下发通知单，要求施工单位整改</td></tr>
<tr><td>检查人</td><td>李恒德</td><td colspan="2">施工项目部
签收人/日期</td><td>金腾飞
2018.7.13</td></tr>
<tr><td>整改情况</td><td colspan="4">整改负责人： 日期</td></tr>
<tr><td>复查意见</td><td colspan="4">复查人： 日期</td></tr>
</table>