监 理 检 查 记 录 表

工程名称：海宁蒙莎针织有限公司 130kwp 分布式光伏发电项　　编号：ZHJL-HNMS-20180720

<table>
<tr><td>施工单位</td><td>浙江苏源电力工程有限公司</td><td>监理单位</td><td colspan="2">常州正衡电力工程监理有限公司</td></tr>
<tr><td>检查时间</td><td>2018-07-20</td><td>检查地点</td><td colspan="2">支架安装验收</td></tr>
<tr><td>检查类型</td><td colspan="4">☑巡视　　□定期　　□专项</td></tr>
<tr><td>施工及检查情况简述</td><td colspan="4">对现场支架安装进行验收</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="4">1、现场接地扁铁使用材料不符合要求，所使用未达到 4*4MM
2、部分支架螺丝未紧固
3、混泥土基础防水层应大于基础本身 10cm</td></tr>
<tr><td>整改要求</td><td colspan="4">要求现场管理人员严格管理，制定处理以上问题整改措施。</td></tr>
<tr><td>检查人</td><td>李恒德</td><td colspan="2">施工项目部
签收人/日期</td><td>王凯凯
2018.7.20</td></tr>
<tr><td>整改情况</td><td colspan="4">整改负责人：　　日期</td></tr>
<tr><td>复查意见</td><td colspan="4">复查人：　　日期</td></tr>
</table>