

### 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：海宁博创新材料有限公司 300KWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HNBC-20180723

|           |                                                                                                                                     |                 |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 浙江诺欧博新材料有限公司                                                                                                                        | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 检查时间      | 2018-07-23                                                                                                                          | 检查地点            | 施工现场             |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                      |                 |                  |
| 施工及检查情况简述 | 1 按照：全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查<br>2 安全体系及实施检查<br>3 现场安全文明控制<br>4 现场安全文明管理<br>5 施工现场安全状况<br>6 组件材料吊装，吊车一辆，人员证件齐全。 |                 |                  |
| 存在问题      | 现场安全体系较差，施工人员在施工过程中安全意识淡薄<br>施工人员未按规定正确佩戴安全帽                                                                                        |                 |                  |
| 整改要求      | 要求施工单位对现场安全进行全面技术交底，对施工人员进行安全教育<br>增强现场安全管理工作                                                                                       |                 |                  |
| 检查人       | 李恒德                                                                                                                                 | 施工项目部<br>签收人/日期 | 金腾飞<br>2018.7.23 |
| 整改情况      | 整改负责人：                      日期                                                                                                      |                 |                  |
| 复查意见      | 复查人：                              日期                                                                                                |                 |                  |