监 理 检 查 记 录 表

工程名称：**海宁博创新材料有限公司** 300KWp **分布式**光伏发电项目 编号：ZHJL-HNBC-20180728

<table>
<tr><td>施工单位</td><td>浙江诺欧博新材料有限公司</td><td>监理单位</td><td colspan="2">常州正衡电力工程监理有限公司</td></tr>
<tr><td>检查时间</td><td>2018-07-28</td><td>检查地点</td><td colspan="2">施工现场</td></tr>
<tr><td>检查类型</td><td colspan="4">☑巡视 □定期 □专项</td></tr>
<tr><td>施工及检查情况简述</td><td colspan="4">混凝土基础浇筑检查</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="4">混凝土基础浇筑排布未保持水平</td></tr>
<tr><td>整改要求</td><td colspan="4">混凝土浇筑位置必须按照图纸施工。</td></tr>
<tr><td>检查人</td><td colspan="2">李恒德</td><td>施工项目部
签收人/日期</td><td>金腾飞
2018.7.28</td></tr>
<tr><td>整改情况</td><td colspan="4">整改负责人： 日期</td></tr>
<tr><td>复查意见</td><td colspan="4">复查人： 日期</td></tr>
</table>