

监理检查记录表

工程名称：海宁蒙莎针织有限公司 130kwp 分布式光伏发电项

编号: ZHJL-HNMS-20180729

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-7-29	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1 按照：全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2 安全体系及实施检查 3 现场安全文明控制 4 现场安全文明管理 5 施工现场安全状况		
存在问题	1、在 2018 年 7 月 20 号检查是发现屋面防水层破损，2018 年 7 月 29 日在次检查发现还未做处理。		
整改要求	严格按照《施工标准化管理办法》整改，要求施工单位立即进行处理		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018. 7. 29
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		