监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江舒凡纺织有限公司光伏发电项目　　编号：ZHJL-ZJSF-20180801

<table>
<tr><td>施工单位</td><td>浙江苏源电力工程有限公司</td><td>监理单位</td><td colspan="2">常州正衡电力工程监理有限公司</td></tr>
<tr><td>检查时间</td><td>2018-08-01</td><td>检查地点</td><td colspan="2">施工现场</td></tr>
<tr><td>检查类型</td><td colspan="4">☑巡视　　☐定期　　☐专项</td></tr>
<tr><td>施工及检查情况简述</td><td colspan="4">屋面组件安装检查</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="4">1、组件安装边缘不在同一水平线
2、组件单人拖拉运输，容易导致隐裂</td></tr>
<tr><td>整改要求</td><td colspan="4">组件必须两人运输，轻拿轻放，安装时要保持水平，</td></tr>
<tr><td>检查人</td><td>李恒德</td><td colspan="2">施工项目部
签收人/日期</td><td>王凯凯
2018.8.1</td></tr>
<tr><td>整改情况</td><td colspan="4">整改负责人：　　日期</td></tr>
<tr><td>复查意见</td><td colspan="4">复查人：　　日期</td></tr>
</table>