

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 卓达新材料科技产业园 25 号瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号: 0012

施工单位	山西恒天合创云能有限公司	监理单位	郑州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 05 月 25 日	检查地点	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	施工现场及宿舍		
存在问题	1、施工现场屋顶临边和预留洞口未做安全防护措施 2、工人生活区域用电不规范		
整改要求	1、规范设置临边防护措施 2、安排专业电工对宿舍进行整改		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人 日期	何旭辉 2017.5.25
整改情况	已完成整改 整改负责人: 何旭辉 日期 2017.5.25		
复查意见	已整改完成 复查人: 徐文平 日期 2017.5.26		

- 注 1. 如存在问题已发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查摘要。