

监理检查记录表

工程名称：卓达新型材料科技产业园 25 兆瓦屋顶发电项目

编号：33/

施工单位	天威新能源系统工程（北京）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.8.9	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	由于是在屋顶施工，我监理部对上下爬梯进行巡视。		
存在问题	爬梯上无安全警示标识，无警戒线。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	徐文平	施工项目部 签收人/日期	何旭辉
整改情况	已悬挂安全标识牌。 整改负责人：王江光 日期：2018.8.9		
复查意见	已整改 复查人：徐文平 日期：2018.8.10		