

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: JMWII-ZHJL-JC-001

施工单位	湖北万道森建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 9 月 12 日		检查地点	主车间钢结构加固
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查屋面钢结构加固施工安全情况, 对现场危险源进行排查			
存在问题	1. 高空作业人员未按要求佩戴安全带进行施工 2. 现场安全防护用品缺少			
整改要求	1. 高空作业必须按照规范要求佩戴安全带(高挂低用)、安全帽进行施工作业。 2. 现场灭火器必须配备到位, 且安排安全员进行旁站管理			
检查人	王润春. 王明华		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人: 陈剑峰 日期 2018.9.12			
复查意见	经复查, 已现场安排人员整改。 复查人: 王润春 日期 2018.9.15			