

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: JMWHE-ZHDE-JC-004

施工单位	湖北万道森建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 10 月 18 日		检查地点	箱逆变基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	检查箱逆变基础土建施工质量, 是否按照图纸及规范施工			
存在问题	1. 箱变基础集水坑深度达不到设计要求 2. 墙体砌筑时, 未设立拉结筋 3. 构造柱、梁钢筋笼绑扎箍筋间距过大, 不满足图纸要求 			
整改要求	1. 对集水坑进行开凿, 必须满足设计要求 2. 对未设立拉结筋的墙体进行返工处理 3. 箍筋间距过大, 安排人员按照图纸要求进行整改			
检查人	王强春 王明华		施工项目部 签收人/日期	陈剑波 2018.10.18
整改情况	已督促进行整改		整改负责人	陈剑波 日期 2018.10.18
复查意见	已整改		复查人	王强春 日期 2018.10.22

