


GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: JMW-H-ZHJL-JC-006

施工单位	湖北万道森建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 10 日		检查地点	废料车间
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查电气安装队伍电气施工质量情况			
存在问题	1. 直流线缆铺设在桥架转弯处预留长度不够, 易造成后期电缆拉扯造成电缆皮损伤 2. 组件表面出现记号笔标记, 后期难清洗 			
整改要求	1. 对铺设直流线缆要求尽量预留长一点, 避免造成电缆划伤 2. 严禁再次出现用记号笔在组件表面标记			
检查人	王道春		施工项目部 签收人/日期	孙涛
整改情况	已按要求整改		整改负责人/日期	张德
复查意见	经复查, 整改合格, 各施工单位均采取保护措施  复查人: 王道春 日期: 2018.11.15			



由 扫描全能王 扫描创建