


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMW-H-ZHJL-JC-007

施工单位	湖北万道森建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 29 日	检查地点	贴面二
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查电气安装队伍电气施工质量情况		
存在问题	1. MC4 接头未绑扎，下雨易造成短路 2. 屋面多余组件未清运至地面，大风天气存在安全隐患 3. 桥架连接片生锈 4. 桥 架 接 地 线 断 裂 		
整改要求	1. 安排人员对各组件 MC4 接头绑扎进行检查，发现问题及时安排人员整改 2. 对多余组件安排清运至地面并库存 3. 对生锈的材料进行更换 4. 对接地线断裂安排人员进行检查，出现问题及时整改完善		
检查人	王道春	 签收人/日期 王 2018.11.29	
整改情况	已整改。  整改负责人/日期 王 2018.11.29		
复查意见	经复查，整改合格。  复查人/日期 王 2018.12.1		

