

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: JMW-H-ZHJL-JC-009

施工单位	湖北万道森建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 12 月 12 日	检查地点	箱变
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查各设备安装、接地及线缆固定情况		
存在问题	1. 箱变接地标识涂刷未完善 2. 废料车间接地扁铁焊接搭接面积不符合要求 3. 箱变内电缆封堵不到位 4. 汇流箱线缆接线产生的垃圾未及时清理 		
整改要求	1. 尽快完善接地施工 2. 搭接面积不够, 按规范要求执行, 此类问题已多次告知, 安排人员进行复查整改 3. 各电缆防火封堵安排人员进行整改, 我部将安排人员进行复查 4. 对各屋面施工产生的垃圾进行及时清理		
检查人	王强	施工项目部 接收人日期	张瑞 2018.12.12
整改情况	已整改	整改负责人日期	张瑞 2018.12.12
复查意见	已整改, 验收合格	复查人日期	王强 2018.12.12

