

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-001

施工单位	安徽福慧多电气有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 2 号	检查地点	屋面施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、今日对屋面导轨切割施工现场进行巡视检查； 2、现场施工人员进行支架导轨切割，共 2 人进行；		
存在问题	现场施工人员在导轨切割时未佩戴安全帽，存在安全隐患。		
整改要求	现要求现场立即整改，并向施工单位下发编号为 ZHJL-TZD-003 通知单进行整改。		
检查人	张永文	施工项目部 签收人/日期	柏凯旋 2018.11.2
整改情况	现场已整改。 整改负责人：柏凯旋 日期 2018.11.2		
复查意见	合格。 复查人：张永文 日期 2018.11.2		