

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 常州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-002

施工单位	安徽福慧多电气有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 9 号	检查地点	屋面施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及监理情况	1、今日对屋面支架斜梁安装施工现场进行巡视检查: 2、现场施工人员进行支架斜梁安装,共 4 人进行: 3、现场 2 人进行导轨切割:		
存在问题	现场临时用电不规范,接线头暴露在外面,存在安全隐患。		
整改措施	现要求现场立即安排人员进行整改。		
检查人	张 权	施工项目部 签收人/日期	柏颖旋 2018.11.9.
整改人	现场已整改		
	整改负责人: 柏颖旋 日期 2018.11.9.		
复查人	符合要求		
	复查人: 张 权 日期 2018.11.10.		