

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-006

施工单位	安徽福慧多电气有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 12 月 07 号	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、今日对屋面施工现场进行巡视检查; 2、现场因材料原因未进行施工;		
存在问题	施现场堆放材料处未设置安全警戒线和未悬挂安全警示牌。		
整改要求	现要求现场进行整改。		
检查人	张本仁	施工项目部 签收人/日期	柏毅旻 2018.12.7
整改情况	现场已整改。 整改负责人: 柏毅旻 日期 2018.12.7.		
复查意见	合格。 复查人: 张本仁 日期 2018.12.8.		