

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-001

施工单位	安徽福慧多电气有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 12 月 12 号	检查地点	屋面施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、今日对 4#厂房加固及 1#厂房屋面除锈施工现场进行巡视检查; 2、4#厂房加固现场施工人员共 16 人进行施工, 现场安全措施齐全共; 3、1#厂房屋面除锈现场共 3 人进行施工, 现场屋面采光带处未布置安全警戒线。		
存在问题	屋面采光带处未布置安全警戒线。		
整改要求	现要求现场立即整改, 对存在安全隐患处进行整改。		
检查人	张权	施工项目部 签收人/日期	梅公明 2018.12.12
整改情况	现场已整改。 整改负责人: 梅公明 日期 2018.12.12		
复查意见	合格。 复查人: 张权 日期 2018.12.13		