

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：NQFP-ZHJL-JCJL-0017

施工单位	陕西长岭	监理单位	常州正衡
检查时间	2018.11.30	检查地点	朱家坝
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	朱家坝机基浇筑		
存在问题	预埋件不符合设计和规范要求。		
整改要求	严格按照设计和规范要求施工。并按照监理通知单06抽丝及报验。		
检查人	田在欣		
整改情况	已整改结束 日期 2018.12.1		
复查意见	符合要求。合格 日期 2018.12.1		

