

# 监理检查记录表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：ZHJL-NQFP-JCJL-0018

|           |                                                                                                |  |      |      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|
| 施工单位      | 陕西长岭                                                                                           |  | 监理单位 | 常州正衡 |
| 检查时间      | 2018.12.5                                                                                      |  | 检查地点 | 白果村  |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |  |      |      |
| 施工及检查情况简述 | 支架安装。<br>检查人员安全防护用品佩戴及技术交底                                                                     |  |      |      |
| 存在问题      | 无                                                                                              |  |      |      |
| 整改要求      | 无                                                                                              |  |      |      |
| 检查人       | 申宇                                                                                             |  |      |      |
| 整改情况      | 日期                                                                                             |  |      |      |
| 复查意见      | 日期                                                                                             |  |      |      |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

