

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：ZHJL-NQFP-JCJL-024

施工单位	陕西助星	监理单位	常州正衡
检查时间	2018.12.12	检查地点	第11组.大竹坝
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	棚架铁架绿漆涂刷。 安全及施工质量检查。		
存在问题	部分绿漆间隔较大。		
整改要求	严格按照图纸施工。绿漆间距10cm。		
检查人	田东欣		
整改情况	已整改结束 日期 2018.12.13		
复查意见	符合要求 日期 2018.12.13		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

