

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：NQFP-ZHJL-JCJL-0028

施工单位	陕西昇源	监理单位	常州正衡
检查时间	2018.12.19	检查地点	王家庄
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	安全及技术交底检查。		
存在问题	支架安装时有一部分螺栓未紧固到位。		
整改要求	严格按照设计及相关规范施工并整改。		
检查人	刘俊俊。		
整改情况	已整改 日期 2018.12.19		
复查意见	整改合格 日期 2018.12.19		

