

监理检查记录表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：NQFP-ZHJL-JCJL-030

施工单位	陕西鼎晟	监理单位	常州正衡
检查时间	2018.12.23	检查地点	K65
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查光伏支架模板及安全技安交底。		
存在问题	部分模具化角斜角度过大。		
整改要求	严格按照设计及相关规范施工。		
检查人	田在欣。		
整改情况	已整改完毕。 日期 2018.12.23		
复查意见	已整改完毕。符合设计。 日期 2018.12.23		

