

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：NQFP-ZHJL-JCJL-032

施工单位	陕西新能	监理单位	常州正衡
检查时间	2018.12.27	检查地点	米家山
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	支架及组件安装。		
存在问题	部分螺栓未紧固到位。		
整改要求	严格按照设计及规范进行施工。		
检查人	中宇		
整改情况	C整改完毕 日期 2018.12.27		
复查意见	已整改合格。符合要求 日期 2018.12.27		

