

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：NQFP-ZHJL-JCJL-003

施工单位	苏州瑞博光伏技术有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2018.11.1	检查地点	郑家坝
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	钢筋笼绑扎及预埋件焊接		
存在问题	钢筋笼箍筋间距不一。		
整改要求	符合设计要求		
检查人	田在欣、申宇		
整改情况	已整改 整改负责人：王明军 日期：2018.11.1		
复查意见	无 复查人：田在欣 日期：2018.11.1		

