

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：NQFP-ZHJL-JCJL-004

施工单位	陕西长岭光电有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2018-11-2		检查地点	白果村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	桩基放点及引孔。			
存在问题	点位误差较大。			
整改要求	点位误差小于10mm。累计误差小于50mm。			
检查人	田在欣 董浪军			
整改情况	已整改。			
	日期 2018-11-2			
复查意见	无			
	日期 2018-11-2			

