

# 监理检查记录表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：ZHJL-NQFP-JCJL-0010

|           |                                                                                                |      |      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 施工单位      | 新美尔                                                                                            | 监理单位 | 常州正衡 |
| 检查时间      | 2018.11.17                                                                                     | 检查地点 | 白夹沟  |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |      |      |
| 施工及检查情况简述 | 白夹沟光伏扶贫电站及技术要求。                                                                                |      |      |
| 存在问题      | 无                                                                                              |      |      |
| 整改要求      | 无                                                                                              |      |      |
| 检查人       | 申宇                                                                                             |      |      |
| 整改情况      | 日期                                                                                             |      |      |
| 复查意见      | 日期                                                                                             |      |      |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

