

监理检查记录表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：ZHJL-NQFP-JCJL-0011

施工单位	苏州陈明	监理单位	常州正衡
检查时间	2018.11.19	检查地点	八海河
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	八海河引孔及钢筋笼摆放。		
存在问题	钢筋笼未立标高线，上标高不符，已下通知单02。		
整改要求	标高误差小于±10mm。		
检查人	田在欣。		
整改情况	完成。 日期 2018.11.19		
复查意见	无 日期 2018.11.19		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

