

监理检查记录表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：ZHJL-NQFP-JCJL-0012

施工单位	陕西恒通		监理单位	常州正衡
检查时间	2018.11.20		检查地点	大长沟
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	接地扁铁焊接及技术交底。			
存在问题	扁铁焊接不规范，不符合设计要求。已下达单只			
整改要求	扁铁搭接长度为2倍宽，并进行三面焊。			
检查人	申宇			
整改情况	已完成整改 日期 2018.11.20			
复查意见	无 日期 2018.11.20			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

